医用 X 線管装置 JIS Z 4 7 0 4 : 2 0 0 * ガイド



発行 (社)日本画像医療システム工業会 SCO101

幾瀬 純一 東芝メディカルシステムズ(株)/鈴鹿医療科学大学

安部 真治 都立保健科学大学

佐藤 洋 厚生中央病院

青木 雄二 化成オプトニクス(株)

伊東 正義 キヤノン(株)

吉崎 豊 コダック(株)

斉藤 正文 コニカミノルタエムジー(株)

土屋 定男 (株)島津製作所

片柳 勝 (株)三田屋製作所

尾崎 哲也 シーメンス旭メディテック(株)

岩崎 正秀 GE横河メディカル(株)

三好 邦昌 東芝電子管デバイス (株)

鈴木 正吾 東芝メディカルシステムズ(株)

中村 員房 東芝メディカルシステムズ(株)

半田 清高 東芝メディカル製造(株)

石塚 博 (株)日立メディコ

岸見 和知 富士写真フィルム(株)

渡邉 栄作 フィリップスメディカルシステムズ(株)

加畑 峻 事務局

目 次

ヘーン
1. 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 引用規格
3. 定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 種類及び形名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
4.1 種類····································
4.2 形名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5. 定格·····8
5.1 診断用 X 線管装置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.2 医用 X 線 CT 用 X 線管装置 ······8
5.3 治療用 X 線管装置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6. 性能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
6.1 特性に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.2 環境条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
6.3 電撃に対する保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
6.4 過度の温度に対する保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
6.5 管容器の危険に対する保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
6.6 放射線防護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
7. X線管装置の形状・寸法及び接続・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
8. 試験 · · · · · · · 13
8.1 一般条件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8.2 計器 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8.3 ×線高電圧装置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8.4 試験方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9. 表示
9.1 製品の表示
9.2 附属文書及び取扱説明書
資料 医用X線管陽極入力計算24
資料 X線管実効焦点の測定法 - ピンホール・カメラ法26
資料 X線管実効焦点の測定法 - 解像力法 - 平行パターン・カメラ法・・・・・27
資料 X線管実効焦点の測定法 - 解像力法 - スターパターン・カメラ法・・・・・28

1.適用範囲 診断用 X 線管装置,医用 X 線 C T 用 X 線管装置,治療用 X 線管装置

3.	a) 医用X線管装置 (medical X-ray tube assembly)	防護形×線管容器に医用×線管を封入したもの(以下,×線管装置という。)。						
定義	b) 防護形 X 線管容器 (protective X-ray tube	防電撃形とし,規定のX線遮へいを施し,かつ,X線用高電圧ケーブルの接続部をもつ 医用X線管 を収納						
320	housing)	する X線管容器 (以下, 管容器 という。)						
	c) 医用X線管 (medical X-ray tube)	陰極 から電界で加速した電子ビームを ターゲット に当て、その衝撃でX線を発生させる真空管のうち、医						
		用に供するもの(以下,X線管という。)。ターゲットは,通常 陽極 に含まれる。						
	d) 格子制御形 X 線管 (grid-controlled X-ray tube)	管電流を制御する格子電極をもつ X線管						
	e) 立体撮影形X線管 (stereo X-ray tube)	間隔を隔てた二つ以上の焦点をもち,二つの焦点を切り換えて同一被写体を撮影した像を用いて立体像を						
		得る撮影法に使用する X線管						
	f) 実効焦点 (effective focal spot)	基準面への実焦点の垂直投影(以下,焦点という。)実効焦点の呼びは,通常,X線管軸に垂直方向						
		の寸法と,X線管軸と平行方向(長さ)の寸法をミリメートル(mm)単位で表した無名数とする。						
	g) ブルーミング値 (blooming value)	X線管の実効焦点の特性を表すものとして,規定の負荷条件によって得られた二つの解像限界の比の値。						
	h) MTF (modulation transfer function)	線広がり関数 のフーリエ変換。対称的な 線広がり関数 においては ,変調伝達関数(MTF)は,次の式を						
		いて正規化したフーリエ変換である。						
		$M(v) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} L(x)\cos(2\pi vx)dx}{\int_{-\infty}^{\infty}}$ ここに、 v . 呈間可及数 L : 線広がり関数						
		$M(v) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} L(x)\cos(2\pi vx)dx}{\int_{-\infty}^{\infty} L(x)dx}$ ここに, v :空間周波数 L :線広がり関数 X :横座標						
		M:量記号						
	i) ターゲット (target)	※ ・ 単心 ・ 単心 ・						
	j) ターゲット角度 (target angle)	実焦点面と基準軸とがなす角度						
	k) X線管電圧 (X-ray tube voltage)	X線管の陽極と陰極との間に加えられる電位差(以下,管電圧という。)。通常,管電圧は,ピーク値をキーボット(アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・						
		ロボルト(k V)で表す。						
	l) 公称最高管電圧 [最高使用管電圧] (nominal	指定(¹)された使用条件及び電圧波形で使用する場合の 管電圧 の最大許容値。特に指定(¹)がない限り,使用						
	X-ray tube voltage)	中のいかなる瞬間もこの値を超えてはならない。						
		注 (1)指定とは, 製造業者が附属文書 で指定していることを意味する。						
	m) 充電管電圧 (X-ray tube voltage for charging)	コンデンサ式高電圧回路を使用する格子制御形 X線管装置 において,高圧コンデンサの充電時に X線管 の						
		陽極と陰極との間に加えられる電位差						
	n) 公称最高充電管電圧[最高使用充電管電圧]	充電管電圧 の最大許容値						
	(nominal maximum charge tube voltage)							
	o) 逆電圧 (reverse voltage)	陰極 に対し 陽極 に負の電位が加えられたときの 管電圧。逆電圧 は, 陽極 に正の電位が加えられたときの 管						
		電圧 と区別するときに用い , ピーク値をキロボルト(k V) で表す。						

3. p) 公称最高逆電圧[最高使用逆電圧] (nomina	逆電圧 の最大許容値
3. p) 公称最高逆電圧[最高使用逆電圧] (nomina 定 義 maximum reverse voltage)	
q) X線管電流 (X-ray tube current)	X線管のターゲットに入射する電子ビームの電流(以下,管電流という。)。管電流は,平均値をミリアンペア (mA)で表す。ただし,コンデンサ式X線発生装置を用いて行う撮影の場合には,ピーク値をミリアンペアピーク(mAp)で表す。
	備考 管電流 は,一般に 陽極 側で測定するが,金属外囲器の X線管 を用いた場合には, 陰極 側回路に流れる電流を 管電流 とする。
r) 管電流特性 (X-ray tube current characteristics)	
s) フィラメント特性 (filament characteristics)	フィラメントに加える電圧と フィラメント電流 との関係
	備考 指定(¹)の使用条件における フィラメント電流 の最大許容値を最大 フィラメント電流 という。通常 , 長時間使用と短時間使用とでは異なる。
t) 負荷 (loading)	X線管の陽極に電気エネルギーが供給されること。
u) X線管負荷 (X-ray tube load)	X線管負荷条件値の組合せによって表した,X線管に供給される電気エネルギー。
v) X線管負荷条件 (X-ray tube loading factor)	X線管負荷値に影響を及ぼす条件。例えば,X線管電流,負荷時間,等価陽極入力,X線管電圧及びリプル百分率。
w) 負荷時間 (loading time)	陽極入力 をX線管に供給している期間を,規定の方法(²)によって測定した時間。 注(²) JIS Z 4702 [3.定義 x] 撮影時間]参照。
x) 陽極入力[X線管入力] (anode input power)	X 線を発生するために, X 線管の陽極に加えられる電力。この電力は,次の式によって与えられる。 $P=U\times I\times f\times 10^{-3}$
	ここに , P : 陽極入力 (k W)
	<i>U</i> : 管電圧 (kV)
	I : 管電流 (mA)
	F : 管電圧 の リプル百分率 によって定まる定数。すなわち,
	f=1.0 : リプル百分率が10 %以下の場合。
	f=0.95: リプル百分率が10 %を超え25 %以下の場合。
	f=0.74: リプル百分率が 25 %を超える場合。
	備考 管電圧リプル百分率 は,次の式によって求める。
	$\Delta U = \frac{U_{\text{max}} - U_{\text{min}}}{U_{\text{max}}} \times 100$
	ここに , $U:$ リプル百分率 ($\%$)
	Umax : 管電圧波形のピーク値
	$U_{ m min}$: 管電圧 波形の最低値(ただし,定電圧回路のスパイク波形を除く。)

3. y) 公称陽極入力[最大入力] (nominal anode input) 定義	規定の 負荷時間 で指定(¹)の使用条件における 陽極入力 の最大許容値。使用条件とは,焦点の呼び, 管電 圧, 管電圧 波形,回転陽極 X線管 では 陽極回転速度 などをいう。
表 z) ヒートユニット (heat unit)	 X線管の入力を表す特別の単位。ヒートユニット(heat unit)の単位記号はHUとし,ヒートユニット値は, X線管回路に従って次の式によって求める。
	1 s 当たりのHU値=U×I×1.35 3) 定電圧回路(12 ピーク形X線高電圧装置)の場合 HU値=U×I×t×1.41 1 s 当たりのHU値=U×I×1.41 4) コンデンサ式の場合 HU値=0.71×C×(U1² - U2²) ただし,U1は放電開始時,U2は放電終了時の管電圧を表す。 備考 HU値と他の単位との換算は,1 HUが 0.71 Jに相当するとして行う。
aa) 等価陽極入力 (equivalent anode input power)	指定(¹)した周囲条件下で連続的に 負荷 したとき, 陽極熱量 をある規定の水準に持続する 陽極入力 の値。 撮影定格 に関しては, 撮影定格 における初期 陽極熱量 を最も高い水準に持続する電力。
ab) X線管最大連続入力[長時間最大入力](long-time maximum input)	指定 $(^1)$ された条件において, 最大陽極熱容量 を超えない範囲で連続して加えることのできる 陽極入力 の最大値。
ac) 最大単発負荷定格[短時間最大入力] (maximum single loading ratio)	指定(¹)された条件において , 陽極入力 と 負荷時間 の関係で決まる ,1 回の 負荷 に許される X線管負荷 の最大値。特別な指定(¹)がない限り , 冷状態での値をいう。 備考 この規格では , 冷状態を 陽極冷却曲線 図において , 陽極熱量 がゼロのときの状態とする。
ad) 繰返し負荷定格 (X-ray tube repeatable maximum input)	指定(¹)した X線管負荷条件 に従う,連続した個々の X線管負荷 の総和に対して 陽極入力と負荷時間 の関係によって与えられる X線管負荷 の最大許容値

3. ae) X線管装置入力 (X-ray tube assembly input	負荷 前, 負荷 中, 負荷 後にあらゆる目的で Χ線管装置 に加える平均の電力。回転陽極 Ⅹ線管のステータ ,
3. ae) X線管装置入力 (X-ray tube assembly input power)	フィラメント及び X線管装置 に含まれるすべての器具に加える電力を含む。
af) X線管装置最大連続入力 (maximum continuous	指定(¹)した条件下で , 最大 X 線管装置熱容量 を超えな N 範囲で連続的に X 線管装置 に加えることのでき
heat dissipation)	るX線管装置入力の最大値
ag) 陽極熱量 (anode heat content)	負荷 中に蓄積するか又は 負荷 後に残留する X線管の陽極 に含まれる熱の瞬時値
ah) 最大陽極熱容量[陽極蓄積熱容量] (maximum	許容される陽極熱量の最大値
anode heat capacity)	
ai) 陽極加熱曲線 (anode heat up curve)	指定(¹)した 陽極入力 に対して, 陽極熱量を負荷時間 の関数として表した曲線
aj) 陽極冷却曲線(anode cooling curve)	陽極熱量が最大陽極熱容量 と等しくなるまで 負荷 した後 ,陽極入力 がゼロの状態で ,陽極熱量 を時間の
	関数として表した曲線
	備考 この時間経過の中で , 陽極熱量の減少する割合を陽極冷却率といい , その最大値を 陽極 最大冷却率
	という。
ak) X線管装置熱量 (X-ray tube assembly heat	X線管装置に蓄積されるか又は残留する熱の瞬時値
content)	
al) 最大X線管装置熱容量[X線管装置蓄積熱容量]	規定の周囲条件下で許容される X線管装置熱量 の最大値
(maximum X-ray tube assembly heat content)	
am) X線管装置加熱曲線 (X-ray tube assembly	指定(¹)した X線管装置 入力に対して, X線管装置熱量 を入力時間の関数として表した曲線
heating curve)	
an) X線管装置冷却曲線 (X-ray tube assembly cooling	X線管装置熱量が最大X線管装置熱容量に等しくなるまで入力した後,X線管装置の入力がゼロの状態
curve)	で,X線管装置熱量を時間の関数として表した曲線
	備考1 冷却機構を備えた X線管装置 では,冷却を行わないときの残留熱量変化を表した曲線もある。
	備考 2 陽極冷却曲線の場合と同様に,X線管装置冷却率及びX線管装置最大冷却率を定める。
ao) 定格陽極回転速度 (anode speed)	X線管にその 陽極入力 を加えるときに必要とする 陽極回転速度
ap) 起動時間 (starting time)	指定(¹)された条件において, 陽極 が静止状態から定格 陽極回転速度 に到達するまでに要する時間
aq) 制動時間 (braking time)	指定 $(^1)$ された条件において, 陽極 が定格 陽極回転速度 から指定 $(^1)$ された 陽極回転速度 に制動されるため
	に要する時間
ar) ステータ (stator)	回転陽極X線管の陽極を回転させるために用いる電動機の固定子
as) ステータ起動電圧 (stator starting voltage)	陽極 の静止状態から ステータ に電力を供給し ,陽極 が回転し始めるときの ステータ への供給電圧
at) ステータ定常電圧 (stator stationary voltage)	定格 陽極回転速度 を維持するために要する ステータ 電圧

3.	au) ステータ電源周波数 (stator power source	ステータへ供給する電源の周波数
定義	frequency)	
32	av) X線管装置利用ビーム (X-ray tube assembly	X線管焦点から直接放射されるX線のうち,管容器放射窓などによってその広がりを制限されたX線(以
	utilization beam)	下,利用ビームという。)
	aw) X線放射角度 (X-ray radiation angle)	最大利用ビームの頂角
	ax) 基準軸 (reference axis)	$oldsymbol{X}$ 線管装置においては,焦点の中心を通る基準となる指定 $(^1)$ された軸
	ay) 基準面 (reference plane)	X線管装置の実効焦点に関しては,基準軸が実焦点と交差する点を含み,基準軸に垂直な面
	az) 最大対称照射野 (maximum symmetry field)	焦点と 受像面 間の距離(Source Image Distance以下,SIDという。)を指定(¹)したとき,指定(¹)した 基準軸
	·	に対称な 受像面 上で主軸に平行な辺において,線量が 基準軸 における線量の規定値内である範囲 [6.1 n]
		参照]
	ba) 固有ろ過 (permanent filtration)	取外しできない物質による 線質等価ろ過 。 固有ろ過 は,指定 $(^1)$ の 管電圧 及び 管電圧 波形のもとで,第 1
		半価層 に換算して同じ 線質 を与える参照物質の厚さで表す。
	bb) 漏れ線量 (leakage dose)(³)	放射口を透過 してくるものではなく, X線管容器を透過 して放射されるX線の量。ただし,ある方式の
		X線管装置(例えば,格子制御形X線管を用いたもの。)では負荷の前後に放射口を通過して放射される
		X線を含む。
		注 (³) X線の量は,空気中で測定した 空気カーマ とする。
	bc) 漏れ線量(³)測定条件(measuring conditions for	X線管装置の漏れ線量(³)測定に適用されるX線管負荷条件
	leakage dose)	管電圧,管電圧 波形 ,管電流 及び使用回路で示す [JIS Z 4701の2. (55)(漏れ線量測定条件)による。]。
	<u>bd) ソケット (socket)</u>	X 線用高電圧ケーブルを挿入するために 管容器 に設けた部分

4.		4.1.1 診断田 X 總管装置	a) 固定陽極 X線管装置	3)	3) 焦点の呼び 2.5 , 2.0 , 1.5 , 1.0 , 0.8 , 0.6	
種	種		b) 回転陽極 X線管装置		無点の呼び	2.0 , 1.5 , 1.2 , 1.0 , 0.8 , 0.6 , 0.3 , 0.2 , 0.1
りり	篊				陽極回転速度	普通回転形 , 高速回転形
種類及び形名			a) 固定陽極医用X線CT用 X線管装置	2)	生上の呼び	20 15 12 10 00 06
形		4.1.2 医用X線CT用 X線管装置	 b) 回転陽極医用X線CT用 X線管装置	3)	焦点の呼び	2.0 , 1.5 , 1.2 , 1.0 , 0.8 , 0.6
			10) 凹鉛物極区用へ線と「用入線管装置	4)	陽極回転速度	普通回転形,高速回転形
			a) 深部治療用 X 線管装置			
		4.1.3 治療用 X線管装置	b) 表在治療用 X 線管装置	1)	最高使用 管電圧	
			10) 农在冶炼用人称官农但	2)	放射口ろ過材	
	4.2 形名	a)1項 用途による分類	診断用固定 陽極 X 線管装置	D		
			診断用回転 陽極×線管装置	R		
			X線CT用回転 陽極X線管装置	C		
			X線CT用固定 陽極X線管装置	K		
			治療用 X線管装置	T		
		b) 2項 構造による分類	多重焦点形	F		
			格子制御形	G		
			立体撮影 形	S		
		c) 3項 管容器 有無	管容器にX線管を収納していることを表す。	X		
		d) 4項 公称最高管電圧				
		e) 5項 入力	診断用	公	称陽極入力 (kW)	
		(E) 3項 八/J 	治療用	Х	線管最大連続入力	(W)
		f) 6項 窓材	1) ベリリウム窓	В		
		1) 0.块 心化	2) マイカ窓	M	_	

5. 5.2 5	5.1	a) 佳占の呼び及び 基準軸		雪圧 (V)	11) 陽極	冷却曲線		
定医格用	診	b) ターゲット材質	m) フィラメント加重	弘	v)陽極	最大冷却率(W)		
定 医用 X	断	c) ターゲット角度	1) 管電流 遮断格子電m)フィラメント加熱 1)最大 フィラメン 2)最高フィラメン	 シト電流 (A)	w) X線	管装置 加埶曲線		
線	用 X	d) 公称最高管雷圧 (kV)	2) 最高フィラメ		v) X線	管装置冷却曲 線		
	線		n) 公称陽極入力 (1	W)	v) X線	管生 署是大冷却家(W)		
<u>T</u>	筐	f) 公称最高 溢電圧 (kV)	a) Y 總管是大連結	አ ተ (W)	7) 完格	陽極回転速度 (min ⁻¹){ rpm }		
用	線管装置	(KV) (A) 小称是 喜隍杯• 培地問雲耳 (1)	n) 公称陽極入力(l o) X線管最大連続。 V) p) 最大単発負荷定株	スプ(W) タ				
🤼		b) 公称是喜 隐枥 · 连抽思 进事 ()	kV) p) 取八十光月間に kV) q) X線管装置最大記	ロ 歯結え力(W)	aa) (2)	助時間(s)		
一一管		1) 公称最高 险场 。按地思需压(1)	(1) (1) 人物自我但权人。		au) Y\$	象放射角度(°)		
〇 T 用 X 線管装置		1) 公协联问 法性 按范围电压(K	V)	独突暑 / I)	ac) 人。	大対称照射野(mm)及びその最大対称照		
			(V) t) 陽極 加熱曲線	水石里 (1)		导られる SID (mm)		
		(1) 取同ノインバント伯」同电圧			71±1/1/1	, ,		
			1) X線管装置	150kV以下		mmAl		
		ae) 固有ろ過		150kV超		mmCu		
			(2) ベリリウム窓 X線管装置			mmBe		
		af) 漏れ線量 (mGy)	ag) 漏れ線量測定条件	ah) 冷却方式		ai) 質量 (kg)		
5.		a) ターゲット材質	f)公称最高 陽極· 接	地間 逆電圧 (kV)	j) フィ	ラメント加熱		
	鱼	b) ターゲット角度 (°)	g) 公称最高 陰極· 接	地間電圧 (kV)	1) 最	大フィラメント 電流 (A)		
月 月 月	発 日	c) 公称最高管電圧 (kV)	h) 公称最高 陰極· 接	地間 逆電圧 (kV)	2) 最	高フィラメント電圧 (V)		
5	K	d) 公称最高 逆電圧 (kV)	i)公称最高管電圧/	こおける最大 管電流 (mA)	k) X線	放射角度(°)		
約	泉	e)公称最高 陽極· 接地間電圧 (kV	⁷)					
治療月〉彩管物電	主	1、甲左之場	1) 150 kV ~ 400 kV	mmCu				
	置	1) 固有ろ過	2) ベリリウム窓	mmBe , mmAl				
	İ							
				m) 漏れ線量 (mGy), n) 漏れ線量	遣測定条件 ,o) 冷却方式,p) 質量 (kg)		

特性に関する事項	a) スリットカメラ法	焦点寸法の幅及	び長さの許容範		b) ピンホールカメラ法	焦点寸法の許容差(ピンホールカメラ法)
関	における焦点寸法	(スリットカメ	ラ 法)	単位 mm	における焦点寸法	
9		焦点の呼び	f 幅	長さ		焦点の呼び f 許容差 (%)
重		0.1	0.10~0.15	0.10~0.15		f<0.8 0~+50
瑱		0.15	0.15~0.23	0.15~0.23		$0.8 \ f \ 1.5 \ 0 \sim +40$
		0.2	0.20~0.30	0.20~0.30		$1.5 < f$ $0 \sim +30$
		0.3	0.30~0.45	0.45~0.65	c) 解像力法における焦	焦点寸法の許容差(解像力法)
		0.4	0.40~0.60	0.60~0.85	点寸法	焦点の呼びf 許容差 (%)
		0.5	0.50~0.75	0.70~1.10		$f = 0.3$ $0 \sim +50$
		0.6	0.60~0.90	0.90~1.30		J 0.3 0 + 30
		0.7	0.70~1.10	1.00~1.50	d) 高電圧側耐電圧	1) 撮影専用 公称最高管電圧×1.1,0.1 s
		0.8	0.80~1.20	1.10~1.60		2) 撮影,透視共用
		0.9	0.90~1.30	1.30~1.80		公称最高管電圧 × 1.1, 10 min
		1.0	1.00~1.40	1.40~2.00		公称最高管電圧が撮影と透視で異なる場合に
		1.1	1.10~1.50	1.60~2.20		は、更に撮影専用の試験条件を加える。
		1.2	1.20~1.70 1.30~1.80	1.70~2.40 1.90~2.60		3) コンデンサ式 X 線高電圧装置用
		1.3	1.30~1.80	2.00~2.80		公称最高 充電管電圧× 1.1,10 min
		1.5	1.50~2.00	2.10~3.00	ショッニメント物フ囲	·
		1.6	1.50~2.00	2.30~3.10	e) フィラメント格子間	最高フィラメント格子間定格 × 1.2 , 1 min
		1.7	1.70~2.10	2.40~3.20	耐電圧	
		1.8	1.80~2.30	2.60~3.30	f) 管電流 遮断	公称最高充電管電圧において,管電流遮断格子電圧
		1.9	1.90~2.40	2.70~3.50		を格子電極に加えたとき,管電流が流れてはなられ
		2.0	2.00~2.60	2.90~3.70		ll.
					g) 管電流 特性	指定した管電圧,管電圧波形及び管電流値における
		2.2	2.20~2.90	3.10~4.00		フィラメント電流値の許容差は,中心値に対し±
		2.4	2.40~3.10	3.40~4.40		10 %以下とする。
		2.6	2.60~3.40	3.70~4.80	h) フィラメント特性	指定した フィラメント電流 値におけるフィラメン
		2.8	2.80~3.60	4.00~5.20		電圧値の許容差は、中心値に対し±15 %以下とす
		3.0	3.00~3.90	4.30~5.60		る。

		1							
	6.1 特	i) X線管 最大連続入力	表 10 の試験 管電圧 において,指定条件で, 陽極入力 を 10 min 放電がなく 管電流 が安定していなければならない。						
	特性に関す	j)最大単発 負荷 定格	表 10 の試験管電圧において,指定条件で,回転 陽極 ×線管では 0.1 s , 固定 陽極×線管 では 1 s 放電がなく 管電流 が 安定していなければならない。						
		k) 最大陽極熱容量	表 10 の試験 管電圧 において,指定した X線管負荷 条件で, X線管 に重大な損傷があってはならない。						
	する事項	1) X線管装置最大連続入力	表 10 の試験 管電圧 において,指定条件で, X線管装置入力 を 10 min 放電がなく 管電流 が安定していなければならない。						
		m) X線管装置 最大冷却率	表 10 の試験 管電圧 において,指定条件で,同じく指定された時間,連続して入力したとき,放電がなく 管電流 が安定していなければならない。						
		n) 最大対称照射野	Z_0 における線量: D_0 $0.3 \times D_0 \leq D_0 \leq 1.1 \times D_0$ Z_0 図 23 照射野測定配置図()						
	6.2 環 培	X線管装置は次の気象条件におけ	」 る,輸送,保管及び動作に耐えなければならない。(製造業者が附属文書 で他に指定している場合を除く。)						
	環境条件	a) 輸送及び保管	輸送及び保管用の包装状態で, 製造業者 が指定する環境条件に耐えなければならない。(JIS T0601-1 10.1 輸送及び保管)						
		b) 作動(運転)	作動は JIS T 0601-1 10.2 [作動 (運転)] による。						
	6.3 電 撃	3							
	電撃に対する保護	a) 連続漏れ電流	附属文書で指定しない限り," JIS T 0601-1 表 4 連続漏れ電流及び患者漏れ電流 " の " B 形 " を適用する。 備考 JIS T 0601-1 では,電撃に対する保護の程度による分類 " B 形 " 等は,装着部についてだけ規定している。 X 線管装置のように一般に装着部を持たない機器は連続漏れ電流の規定がないので,このように規定した。						
	保護	b) コンデンサを持つ電動機の耐 電圧	巻線とコンデンサとの接続点の共振電圧を基準電圧 (U)とする。						
		c) 回転 陽極 X 線管装置 のスター タ回路の基準電圧 (<i>U</i>)	定常回転時の電圧とする。ただし ,起動時の電圧から定常回転時の電圧に下げる途中に共振電圧が存在する場合には , その電圧とする。						

連続漏れ電流及び患者測定電流の許容値

(JIS T 0601-1 表 4 より抜粋)

単位 mA

(JID I 000I-I 女 + 6 7 JX T)		+ 12 111/1
電流		B形
	正常状態	単一故障状態
接地漏れ電流	0.5	1(¹)
一般機器		
<u>注</u> (²)及び 注 (⁴)に従う 機器	2.5	5(¹)
注 (³)に従う 機器	5	10(1)
外装漏れ電流	0.1	0.5
患者漏れ電流		
患者漏れ電流 -		
機器 装着部 患者 大地		
直流	0.01	0.05
交流(⁵)	0.1	0.5
患者漏れ電流 -	-	5
他の 機器		
信号入力部・信号出力部		
患者 大地		
患者漏れ電流 -	-	-
他の機器		
患者 装着部 大地		
患者測定電流		
直流	0.01	0.05
交流 ⁽⁵⁾	0.1	0.5

注

- (¹)接地漏れ電流に関する唯一の単一故障状態は,電源導線の1本の断線である。
- (²)保護接地した接触可能部分がなく,他の機器への保護接地接続手段をもたず,かつ,外装漏れ電流及び患者漏れ電流(該当する場合は)に関する要求事項に適合する機器。

例 シールドした電源部を持つコンピュータ

(3)**工具**を使用しなければ緩められないように電気的に接続した保護接地を用い,かつ,**工具**を使用しなければ取り外せないように特定の場所に機械的に締め付けるか固定することによって永久的に設置することが指定されている機器。

伢

- ・X線発生装置,透視撮影台,治療台のようなX線設備の主要部分。
- ・無機質の材料で絶縁したヒータを持つ機器。
- ・無線周波干渉防止に関する要求事項に適合するため,**表4**の第1行に示した値より大きい接地漏れ電流を持つ機器
- (⁴)移動形**X線装置**及び無機質の絶縁材料で分離した絶縁を持つ**移動形** 機器。
- (⁵)表 4 に規定した患者漏れ電流及び患者測定電流の交流成分に関する 最大値は,その交流成分だけに関係するものである。

6. 性 能		a) 管容器 表面温度		下でなければならない。85 を超える場合には,接触防止の手段,例えば,保護,通常使用状態で予測できる接触可能部分の温度を 取扱説明書 に記載する。
	6.4 過度の温度に 対する保護	b) 管容器 内部温度	温度制限は管容器内には適用した	ill.
	6.5 管容器 の危険 に対する保護			る手段を備えなければならない。あらかじめ ,設定された限界点に対応した温度 , ΄,限界点を検出し , それを 操作者 に警告する手段を備えなければならない。
		a) 固有ろ過	5.1 ae) 及び 5.3 l)で規定される参 差でなければならない。	[。] 照物質とその厚さで示し, 取扱説明書 に記載した公称値に対して 0∼30%の許容
		b) 漏れ線量(³)	て測定したとき , 表 6 を満足した	
				! て使用する X線管装置 の場合には , 表 6 の最大値の 65%とすることが望ましい。
			表 6 X線管装置からの漏れ	· 線量 (^)の最大値
			種類	漏れ線量率
	6.6 放射線防護		公称最高管電圧 50kV 以下の 治療用 X線装置	X線管装置の接触可能表面から 5cm の距離における値: 1h 当たり 1.0mGy
			公称最高管電圧 50kV を超え る治療用 X線装置	X線管焦点から 100cm の距離における値: 1h 当たり 10mGy,かつ,X線源装置の接触可能表面から 5cm の距離における値: 1h 当たり 300mGy
			公称最高管電圧 125kV 以下 の口内法撮影用X線装置	X線管 焦点から 100cm の距離における値:1h 当たり 0.25mGy
			上記以外の X線装置	焦点から 100cm の距離における値:1h 当たり 1.0mGy
			コンデンサ式 X線発生装置	充電状態であって, 照射 時以外のとき,接触可能表面から 5cm の距離における値:1h 当たり 20μGy

7. X線管装置の形状・寸法及び

a) **照射**筒又は可動絞り取付部の寸法 取付部の寸法は,**図1**に示す値を標準とする。

b) 高電圧接続部の形状・寸法及び接続

高電圧接続部の形状・寸法及び接続は, JIS Z 4731 による。

4-M6ねU深さ8等配 図 92±0.3

図1 照射筒又は可動絞り取付部

単位 mm

備考 立体撮影形 X 線撮影装置はこの限りではない。

試験は,周囲温度,湿度及び気圧については JIS T 0601-1 4.5 周囲温度,湿度及び気圧に従うほか,試験用X線高電圧装置を次の条件を満たす標準電源 に接続し,かつ,確実に接地して行う。

a) 電源条件

 ${f JIS}\ {f Z}\ 4702\ {\it O}\ 10.1.2$ (電源条件)による。ただし,**固有ろ過**又は**漏れ線量**(3)の試験のため,**照射線量**又は**照射線量率**を測定する場合に限り,試験電圧は次の条件を満たさなければならない。

電源電圧に対する補償手段を持たない 1 ピーク形 X 線発生装置については ,無負荷時の電源電圧を ,定格電圧の \pm 1%以内とする。一つの**照射線量**を測定中の各負荷時の電源電圧の降下量は ,すべての**照射線量**又は**照射線量率**の測定時の電源電圧降下量の平均値に対して \pm 10%を超えて変化せず ,電源電圧の変動は \pm 0.5%以内とする。この条件に適合するために必要な見かけの抵抗は ,JIS Z 4702 の 6. (電源設備)を参照する。

b) 交流 1000V, 直流 1500V以下の試験電圧には,規定値に対して±2%を超える変動があってはならない。

8. | 8. 試 | 計 験 | 器 試験用計測器は,JIS C 1102-2 に規定する 1.0 級以上の指示電気計器又はこれと同等のものを用い,ミリアンペアピーク計は,表7の性能を満足するものを用いなければならない。

表 7 試験に用いるミリアンペアピーク計の性能

試験点(管電流 ピーク値)	200~300mApの1点	500~600mApの1点	
許容差 %	± 10	± 10	

なお,計器は,等分目盛のものでは 1/2 以上の目盛りで測定できるようなものを用い,またゼロの付近で著しく縮小した目盛のものでは,最大目盛の 2/3 以上の目盛りで測定できるようなものを用いなければならない。

o. Ⅹ線高電圧装置

試験用**X線高電圧装置**は,JIS Z4702,JIS Z 4711 又はこれに準じる試験を満足する装置を校正して用いる。


8.4 試験方法 8.4.1 焦点試験

焦点試験方法は表8に示す方法とする。

尚,焦点の呼び寸法が0.3以下の場合には,解像力法を用いて行い6.1C)に規定された寸法であるかどうかを調べてもよい。

表 8 焦点試験方法

	方 法	適用範囲	該当項目
	スリットカメラ法	焦点寸法の測定	8.4.1a)
•	ヘリットルメフ伝	MTF の測定	8.4.1e)
۲	プンホールカメラ法	焦点寸法の測定	8.4.1b)
	平行パターンカメラ法	焦点寸法の測定	8.4.1c)1)
解像力法	像力法	焦点寸法の測定	8.4.1c)2)
	スターパターンカメラ法 	ブルーミング値	8.4.1d)



ラ法による焦点寸法の測定

8.4 試験方法 試験

8.4.1 焦 点試

3) 撮影位置および像の拡大率

焦点からスリット**基準面**までの距離は100mm以上とする。

像の拡大率は表9及び図4による

表9焦点の呼びに対する拡大率(スリットカメラ法)

焦点の呼び ƒ	拡大率 E = n /
	m (図4 参照)
f < 0.4	3
0.4 f 1.0	2
1.0 < f	1




図4 拡大率を定める焦点・カメラ・フィルム間寸法

4) 撮影方法

増感紙を用いないで撮影する微粒子のX線フィルムを使用するものとする。フィルム のX線露光は焦点の最も濃い部分が、露光されない部分の濃度に対し、0.8~1.2 大き い濃度になるようにする。ただし、フィルムのベース濃度を含むかぶり濃度は 0.2 以 下とする。

濃度の調整は撮影時間だけで行い、管電圧及び管電流は、表 10 に定める値に固定する。

5) 撮影の X 線管負荷条件


回転陽極 X 線管においては、陽極を回転させる。

撮影は, \mathbf{z} 10 に示す条件又は指定された条件によるものとする。撮影時間は,前項 に定めるフィルム濃度が得られるように選定する。

透視専用のX線管装置の場合は,公称最高管電圧及びこのときの最大許容管電流をX 線管負荷条件とする。

表 10 X 線管負荷条件

公称最高管電圧	試験 管電圧	試験 管電流
U(kV)		
U 75	公称最高管電圧	試験 管電圧
75 < U 150	75 kV	における 0.1
150 < U	公称最高管電圧	s の最大許容
	の 50%	管電流の
		50%



8. 8.4 試 試験方法 験

8.4.1 **派点試**

b) 木

ル

カ

ラ法による焦点寸法

0

表 4焦点寸法の許容差 幅・長さ方向 ピンナールカメニ注)

<u> </u>	<u> </u>
焦点の呼び	許容差
f	(%)
f<0.8	0 ~ + 50
0.8 f 1.5	0 ~ +40

a: X線管装置の管軸方向に平 行方向(長さ)

 $0 \sim +30$

1.5 < *f*

- b: X線管装置の管軸方向に直 角方向(幅)
- 6) 実焦点が線状焦点の場合は, この方向の寸法に係数 0.7 を乗 じた値とする。




図9 焦点像の測定配置図

4) 撮影方法

フィルムの 線露光は,焦点の像の最も濃い部分 が,露光されない部分の濃度に対して,0.8~1.2 大 きい濃度になるようにする。ただし,フィルムのべ ース濃度を含むかぶり濃度は0.2以下とする。

表 10 堤影の Y 線管角荷条件

<u>4X 1U]取ポンリノ 八 順</u>	<u>KERWAIT</u>	
公称最高管電	試験 管電圧	試験 管電流
圧 $U(kV)$		
U 75	公称最高管電圧	試験 管電圧 に
75 < U 150	75kV	おける 0.1s の
150 < U	公称最高管電圧	最大許容 管電
	の 50%	流の 50%

表 12 焦点の予備に対する拡大率

焦点の呼び	拡大率
f	E = n / m
0.3 f 1.2	3
1.2 < f 2.5	2
2.5 < f	1

6) 焦点像の測定

焦点像の測定は,焦点像フィルムの背面照度を約 200 lx とし、像を 0.1 mm 目盛の付いた 5~10 倍の拡 大鏡を通して肉眼で読み取り,焦点像の幅・長さ方 向について読むことができる像の端から端までを 測定する。

焦点寸法は,像の寸法を拡大率で除した値とする。

2) ピンホールカメラ仕様

材質:ピンホールの基板の材質は以下より選 定する。

- 90%の金と10%の白金からなる合金
- タングステン
- ・ タングステンカーバイド

図7 形状及び寸法(断面図):




表 11 焦点の呼びに対するピンホールの寸法

単位 mm

		T 22	
焦点の呼び	直径	深さ	
f	D	L	
0.3 f 1.2	0.030 ± 0.005	0.075 ± 0.010	
1.2 < f 2.5	0.075 ± 0.005	0.350 ± 0.010	
2.5 < <i>f</i>	0.100 ± 0.005	0.500 ± 0.010	

8.4 8.4.1 焦点試験 試 战験方法 験 ンカメラ法による焦点寸法の 点寸法 の 測定

| 2.1) 基礎事項 焦点スターパターン写真 | 2.2) テストチャートは JIS Z をスターパターンカメラを用いて撮影す る。**スターパターンカメラ**とフィルムと は,X線管装置の基準軸又は指定(1)され 2.3)撮影位置及び像の拡大率 た方向に垂直に配置する。焦点寸法は,焦 点スターパターン写真の解像限界から求し める。

4916に規定するもの又はこれ に準じたもの。

像の拡大率 (E) は ,焦点から テストチャートのT基準面ま での距離 (m) に対する ,焦点 からフィルムまでの距離(m+ n)の比であり,拡大率は2を 標準とする(図11参照)。





図 11 焦点寸法の測定配置図 (スターパターンカメラ法)

図12 焦点スターパターン写真(スターパ 2.4).5) 撮影条件:a)4) 及びa) 注1 ターンカメラ法)



5) による。

2.6) 焦点の大きさは,焦点 スターパターン写真のひずん だ部分の平均寸法を目盛の付 いた拡大鏡を用いて測定し, 次の式によって変換して求め る(図12参照)。

解像限界 R_W , R_L は ,焦点スタ ーパターン写真の Z_W , Z_i から 次の式によって求める。

$$R_{w} = \frac{E}{Z_{w}\theta}$$

注 1 参照

 R_W : 幅方向の焦点スターパターン解像限界 (Lp/mm)

 R_L : 長さ方向の焦点スターパターン解像限界 (Lp/mm)

E : 2(拡大率)

: **スターパターンカメラ**のくさびの頂角 (rad)

Zw: X線管装置の管軸に平行な方向に測定された最外部

のひずんだ部分の平均直径 (mm)

Z₁: X線管装置の管軸に垂直な方向に測定された最外部

のひずんだ部分の平均直径 (mm)


備考 (Lp/mm) は , line pairs per millimeterの意味である。

8.4 ==	8.4.1	c) 2	(3)	焦点の大きさは,焦点スターパターン写真の解像限界から次の		って求める。		
試験	馬上	脌 馬 像 点	人々		注 2			
試験方法	焦点試験	無点寸法!	Ĺ	$a = \frac{E}{(E-1)R_L}$		4 、 、 、 、	この答封さらに正仁	******
法	験	法 法	パ	· · · · · -				方向の大きさ(長さ)
		による。	7	$b = \frac{E}{(E-1)R_w}$ 注 2 参照		B : X線管装置	の管軸方向に直角	方向の大きさ(幅)
		ゑ 定	بخ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<i>R</i> _₩ : 幅方向の焦	点スターパターン	解像限界 (Lp/mm)
		点	カメ			R,: 長さ方向の)焦点スターパター	ン解像限界(Lp/mm
		<u> </u>	5			E: 2(拡大率		- 1011201 (-p
		法	法			L . 2 ()/A/\ *)	
		解像力法による焦点寸法の測定焦点寸法の測定	ラ法による					
		• —						
		d) 2 ブ 打	() P	ブルーミング値を求めるための焦点スターパターンの撮影	表 10	X線管負荷条件		
		ノー系ル	最影	方法は , 表 10 に示す条件及び 表 13 に示す条件の二とおりと		公称最高管電圧	試験 管電圧	試験 管電流
			D	する。		U(kV)		
		ミング値の測定	く泉雪負苛を牛			U 75	公称最高管電圧	試験 管電圧
		グー				75 < <i>U</i> 150	75 kV	における 0.1
		値 1	息			150 < <i>U</i>	公称最高管電圧	s の最大許容
			7				の 50%	管電流の 50%
		定	‡					3070
ļ		3	3)	ブルーミング値 B の算出式	表 13	ブルーミング値 を求	めるための撮影の	X線管負荷条件
	İ	-	ブ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		公称最高管電圧	試験管電圧	試験 管電流
		/	レ	$B = \frac{R_{50}}{R_{100}}$		U(kV)		
		:		ここに, R_{50} : 表 10 に示す条件で求めた焦点スター		U 75	公称最高管電圧	試験 管電圧
		;	ノ デ	パターン解像限界		75 < U 150	75 kV	における 0.1
			ブ直	R ₁₀₀ : 表 13 に示す条件で求めた焦点スター		150 < U	公称最高管電圧	s の最大許容
1		'	- り 自 出	パターン解像限界		1	の 50%	管電流

8.	8.4	8.4.1	e)	2)	像の拡大率は , 焦点からスリット基準面までの距離に対するスリット基準面	事 1/	集占の四7	だに対する坊大家(MTF\
試	試		M	像	からフィルムまでの距離の比であり,表 14 による。	3X 14		<u> </u>	<u></u>
験	試験方法	焦点試験	T	の 拡				O呼び f 拡大 < 0.6 2	
	法	in 験	F	大率			0.6 f	0.0	
			測定	率			0.0 j	1	,
			Ą	3)	増感紙 を用いないで撮影する微粒子のX線フィルムを使用するものとする。	フィルムの	カX線露光	だは焦点の最も濃い	∖部分が,露光され
				法 撮影	ない部分の濃度に対し,0.8~1.2 大きい濃度になるようにする。ただし,フィ	ルムのヘ	ベース濃度	を含むかぶり濃度	は 0.2 以下とする。
				方	濃度の調整は撮影時間だけで行い, 管電圧 及び 管電流 は, 表 10 に定める値に固				
				4) 件 撮	回転陽極X線管においては,陽極を回転させる。	表 10	X 線管負荷	i条件	
				影	撮影は,表 10 に示す条件又は指定された条件によるものとする。撮影時間		高管電圧 (kV)	試験 管電圧	試験 管電流
				の X	は,前項に定めるフィルム濃度が得られるように選定する。		75 T	公称最高管電圧	 試験 管電圧 にお
				線	透視専用のX線管装置の場合は,公称最高管電圧及びこのときの最大許容管		150	75 kV	ける 0.1 s の最
				線管負荷	電流をX線管負荷条件 とする。	150 < U	T	公称最高管電圧	大許容 管電流 の
				荷 条				の 50%	50%
				5)	焦点スリット写真をマイクロデンシトメータによって走査する。このとき、				
				濃				\sim	- -100%
				度分	マイクロデンシトメータのスリット幅は、焦点スリット写真の撮影に用いら	7	<u> </u>	4 7	
				分布	れたスリット幅以下とする。また,マイクロデンシトメータの走査方向は,	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		/	
				の 測	焦点スリット写真の撮影に用いられたスリット方向と垂直な方向とする。	l		}	15%
				測 定	次に,求められた濃度分布を,用いられたフィルムの感度特性を考慮して焦				5%
					点のX線強度分布に変換する。		-	── ★ X練強度分布 測定方向	
					なお,MTF の算出に際しては,入力データは 図 13 に示した斜線部を除く。	図 13	X 線強度分	↑布データの制限	
				6)	焦点の MTF の算出は, e) 5) で得られた焦点の X 線強度分布をフーリエ変換	することに	こよって得		示は横軸に空間周
				M T	- 波数(Lp / mm)を線形目盛で表し,周波数ゼロのときフーリエ変換が 100%	となるよ	うにする。		
				F			·		
				の					
				算					
				出					

8.4.12 最大対称照射野試験

指定された SID において最大対称 照射野と基準軸との交点を含み,最 大対称照射野の内側で,かつ,X線 管の管軸と平行な直線及びこれと 直交する直線上の範囲内における 線量は,最大対称照射野と基準軸と の交点における線量の30%を超え, 110%以下でなければならない。



無点 放射窓など 基準軸 付加するアルミニウムフィルタ 使用可能な最小距離

図 23 照射野測定配置図()

図 24 照射野測定配置図()

表 15 照射野測定条件

公称最高管電圧	付加するアルミニウム	測定 管電圧
U (kV)	フィルタの厚さ (mm)	U (kV)
30 U< 50	5	30
50 U< 75	10	50
75 U < 125	20	75
125 U	20	75 及び 150

8. 試験	8.4	8.4.16 固有ろ過 試験	固有ろ過は,取扱説明書 に記載した公称値に対して0~30%の許容差でなければならない。	固有ろ過 試験は,供試 X線管装置 の利用ビームの第1 半価層 [参照物質(⁶)はベリリウムアルミニウム又は銅]と,供試 X線管装置 と同じ ターゲット 材質から作られたベリリウス窓又は ろ過 の無視できる窓をもつ X線管 の参照物質によるX線 減弱 特性を測定し,両者な比較することによって求める。				
		8.4.17	漏れX線量は,表6を満足しなければならない。	3	長6 X線管装置 からの 漏れ線	量 の最大値		
		れ X 線			種類	漏れ線量 率		
		線 量			公称最高管電圧 50 kV 以下の	X線管装置の接触可能表面から 5 cm の距離における		
		試験			治療用 X線装置	値:1 h 当たり 1.0 mGy		
					公称最高管電圧 50 kV を超え	X線管 焦点から 100 cm の距離における値:1 h 当たり		
					る治療用 X線装置	10 mGy,かつ,X線源装置の接触可能表面から5 cm		
						の距離における値:1 h 当たり 300 mGy		
					公称最高管電圧 125 kV 以下	×線管 焦点から 100 cm の距離における値:1 h 当たり		
					の口内法撮影用 X線装置	0.25 mGy		
					上記以外の X線装置	焦点から 100 cm の距離における値:1 h 当たり 1.0 mGy		
					コンデンサ式 X線発生装置	充電状態であって, 照射 時以外のとき,接触可能表面		
						から 5 cm の距離における値:1 h 当たり 20 μGy		
					管容器の X線放射窓は,少な	くとも 20 半価層 の鉛板もしくは相当の遮へい体で覆う。		
				20 半価層 とは, 半価層の 20 倍の厚さを有し,実際には 5mm厚以上の鉛板もしくは相				
				当の遮へい体を使用する。				


[医用X線管 陽極入力計算]

管電圧 波形係数 の根拠

管電圧について: V_{a} (波高値), V_{e} (実効値), V_{a} (平均値)

管電流について: I_p (波高値), I_e (実効値), I_g (平均値)

Case- I > 2-Peak Type X-Ray Generator



A] 管電流値(I_a)が比較的小さい場合 , 0 2 θ [Rad

二極真空管における飽和電流領域特性に従い,管電流 (i_x) 波形はほぼ平坦な一定値の直流と見做せる。

即ち,管電流 i_{x} I_{a} (直流平均値) I_{p} $\cdots \cdots (1)$

管電圧(v_x)波形は,波高値(V_p)とする正弦波, v_x = $V_p\sin\theta$

の Gretz 結線による全波整流波形 実効値 (V_{s}) に換算すると,

$$V_{e} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{0}^{2\pi} (V_{p} \sin \theta)^{2} d\theta = \frac{V_{p}}{\sqrt{2}}$$

$$V_{e} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{0}^{2\pi} (V_{p} \sin \theta)^{2} d\theta = V_{p} \cdot \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{0}^{2\pi} \frac{1}{2} \{1 - \cos(2\theta)\} d\theta$$

$$= V_{p} \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \cdot \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin \theta\right]_{0}^{2\pi} = \frac{V_{p}}{\sqrt{2}}$$
(2)

小管電流時の陽極入力皮相電力

$$P_s V_e \cdot I_a = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \cdot I_a 0.708 (V_p \cdot I_a) [VA] (3)$$

平均
$$V_a = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} 2 \cdot V_p \sin\theta \cdot d\theta = \frac{1}{\pi} \cdot V_p \left[-\cos\theta \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} V_p \cdot (4)$$

陽極入力平均電力


$$P_{s}' = V_{a} \cdot I_{a} = \frac{2}{\pi} V_{p} \cdot I_{a} \qquad 0.637 (V_{p} \cdot I_{a}) \text{ [J/s]} \cdot \cdots (5)$$

B] 管電流値(I_a)が比較的大きい場合・・・・・・・・ [Fig.B] 管電流(i_a)波形及び管電圧(v_a)波形も正弦波の

全波整流波形と近似できると見做し,

$$i_x$$
 = $I_p \sin \theta$ · · · · · · · · (6)
線管陽極入力平均電力

$$P_L = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_p \cdot I_p \sin^2 \theta \cdot d\theta$$



$$= \frac{V_p \cdot I_p}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \{1 - \cos 2\theta\} d\theta = \frac{V_p \cdot I_p}{2\pi} \left[1 \right]_0^{\pi} = \frac{1}{2} \cdot V_p \cdot I_p \cdot \cdots (7)$$

管電流(平均値)
$$I_a = \frac{2}{\pi} \cdot I_p$$
(8)

管電流 (波高値)
$$I_p = \frac{\pi}{2} \cdot I_a$$
 · · · · · · · · · (9)

$$P_L = \frac{1}{2} \cdot V_p \left(\frac{\pi}{2} \cdot I_a \right) = \frac{\pi}{4} \cdot V_p \cdot I_a \qquad 0.785 \cdot \left(V_p \cdot I_a \right) \text{ [J/s]} \cdot \cdots (10)$$

 \mathbf{C}] 管電流値(I_a)が小~大の混在 線管負荷状態を代表して, \mathbf{A}] & \mathbf{B}] の平均を採る。

陽極入力
$$P_2 = \frac{0.638 + 0.785}{2} \cdot V_p \cdot I_a$$

$$0.71 \cdot V_p \cdot I_a \, [\text{J/s}] = 1.0 \cdot V_p \cdot I_a \, [\text{HU/s}] \cdots \, (11)$$

但し, 2-Peak Type Generator の最大出力電力計算上は,下記を採用 (JIS Z 4702-'99)する。

出力皮相電力
$$P_2$$

$$\frac{0.708 + 0.785}{2} \cdot V_p \cdot I_a$$

$$0.74 \cdot V_p \cdot I_a \quad \text{[J/s]} \cdot \dots$$
 (12)

従って,陽極"入力(皮相)電力"への換算は(12)式を適用する。

$$([J/s] = [W])$$

[X線管 陽極入力: [HU]: Heat Unit 単位 & [J] 電力量 換算]

管電圧 V_p (波高値)・管電流 I_p (平均値)・時間 t(s) との積を Heat Unit 単位と通称.

1[HU/s] 0.71 [J/s] または 1 [HU] 0.71 [J] と換算 [J] = [W・s]

2-Peak Type を基準ベースに ,

陽極入力;
$$P_2$$
 1.0 × V_p × I_a × t [HU] · · · · · · · · (13)

但し,陽極入力"電力量"換算の場合は;

$$P_2$$
 0.74 $\times V_p \times I_a \times t$ [J]·····(14)

を適用する。


<Case II> 6-Peak Type X-Ray Generator の場合

管電流: I_a はほぼ一定直流 と見做し,

管電圧: V_n (波高値)とすると, 6 - Peak / $(0 \sim 2\pi)$ 間ゆえ,

管電圧波形の平均値は

$$V_a = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} 6\{V_p \sin \theta\} d\theta$$



陽極平均入力電力:

$$P_{6} = \frac{6}{2\pi} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} I_{a} \cdot V_{p} \sin\theta \cdot d\theta \qquad 0 \qquad 2\pi$$

$$= \frac{3}{\pi} \left[V_{p} \cdot I_{a} \cdot (-\cos\theta) \right]_{\pi/3}^{2\pi/3} = \frac{3}{\pi} V_{p} \cdot I_{a} \left[-\cos(2\pi/3) + \cos(\pi/3) \right]$$

$$= \frac{3}{\pi} V_{p} \cdot I_{a} \qquad 0.955 \cdot V_{p} \cdot I_{a} \quad [J/s] \qquad (15)$$

2-Peak Type に対する入力比 ;

$$\frac{P_6}{P_2} = \frac{0.955 \cdot V_p \cdot I_p}{0.71 \cdot V_p \cdot I_a} \qquad 1.3456 \qquad 1.35 \quad \cdots \qquad (16)$$

$$P_6 = 1.35 \cdot V_p \cdot I_a \cdot t \text{ [HU]} \cdot \cdots \cdot (17)$$

< Case III > 12-Peak Type X-Ray Generator の場合

管電流: I_a 及び管電圧: V_p 共にほぼ一定値直流と見做し,

2-Peak Type に対する入力比


$$\frac{P_{12}}{P_2} = \frac{V_p \cdot I_p}{0.71 \cdot V_p \cdot I_a} \qquad 1.408 \qquad 1.41 \quad \cdots \qquad (19)$$

$$P_{12}$$
 1.41 • $V_p \cdot I_a \cdot t$ [HU] · · · · · (20)


ピンホール・カメラ法 (Pinhole Camera Method)

原理





ピンホール及び基盤の形状・寸法



ピンホール径 D の拡大像:X

F の半影の大きさ: H

フィルム Lの全影 S=X+H

$$= \{ D \cdot (m+n) / m \} + F \cdot (n/m) \}$$

$$F = \{ m \cdot S - D \cdot (m+n) \} / n \cdot \dots (3)$$

(例) if,
$$m = n$$
, $F' = S - (2 \cdot D)$ S ($D \cdot S$)
$$D \quad S, F \quad F \quad m \cdot S / n = S \quad / (n / m) \cdots (4)$$

JISZ4704 において、F = S/(n/m) と規定された。

焦点の呼びに対するピンホールの寸法 v 単位 mm

焦点の呼び: f	直径:D	深さ:L	倍率: (n/m)
0.3 f 1.2	0.030±0.005	0.075±0.010	3
1.2 <f 2.5<="" td=""><td>0.075±0.005</td><td>0.350±0.010</td><td>2</td></f>	0.075±0.005	0.350±0.010	2
2.5 <f< td=""><td>0.100±0.005</td><td>0.500±0.010</td><td>1</td></f<>	0.100±0.005	0.500±0.010	1

8° 材質: 金(Au) 90% + 白金(Pt) 10% 又はタングステン(W), W 90%以上の合金, 又はイリジウム(Ir)10%以下の白金(Pt)

解像力法 (焦点の呼びが0.3以下の場合は,解像力法による。)


11 平行パターン・カメラ 法

原理

試験片と間隙 1 対の幅: $\overline{ab} = 2g$ ・・・・・・・(1)

74M上の拡大投影像幅 :
$$\overline{AB} = \overline{ab} \left(\frac{(m+n)}{m} \right) = 2g \cdot \frac{(m+n)}{m}$$
 (2)

焦点
$$F$$
のフィルム上の半影: $H = F \cdot \left(\frac{n}{m}\right)$ (3)



フィルム上での \overline{AB} の識別限界:H \overline{AB}

$$F \cdot \left(\frac{n}{m}\right) \qquad 2g \cdot \frac{(m+n)}{m}$$

$$F \qquad 2g \cdot \frac{(m+n)}{n} \cdot \cdots \cdot (4)$$

撮影された像が試験片と同数の線数と 識別できる場合,

$$F < 2g \frac{(m+n)}{n} \cdots (5)$$

試験片を識別できず,全体に 均一黒化度と写る場合,

$$F = 2g \frac{(m+n)}{n} \cdot \cdots \cdot (6)$$

試験片が撮影されているが , 試験片と同数と識別できない場合

$$F > 2g \frac{(m+n)}{n} \cdot \cdots \cdot (7)$$

拡大率 :
$$M = \frac{(m+n)}{m}$$
 ······(8)

$$(M-1) = \frac{(m+n)}{m} - 1 = \frac{n}{m} \cdot (9)$$

$$\frac{M}{(M-1)} = \frac{(m+n)}{m} / \left(\frac{n}{m}\right) = \frac{(m+n)}{n} \cdot \cdots \cdot (10)$$

から、下記の表現もできる。


$$F < 2g \frac{M}{(M-1)} \cdots (5')$$

$$F = 2g \frac{M}{(M-1)} \cdot \cdots \cdot (6')$$

$$F > 2g \frac{M}{(M-1)} \cdot \cdots \cdot (7')$$

解像力法

2] Star-Pattern Camera Method



$$d\ell = r \cdot \theta$$
 [rad.] · · · · · · (1)

拡大率(Magnification Ratio): $M = \frac{m+n}{m} = (1 + \frac{n}{m}) \cdots (2)$

エッジ・パターンと空隙部の対 (Line-pair): Lp [cm]

(線対の幅)
$$Lp = 2 \cdot d\ell$$
 ·······(3)

フィルム上のパターン写像乱れ個所までの直径:
$$Z_I = M \cdot z$$
 [cm] · · · · · · · (4)

スター・パターン上の解像限界径
$$r = \frac{z}{2} = \frac{Z_L}{2 \cdot M} \text{ [cm]}$$
 (5)

実効焦点の長さ方向の解像限界: R_L : Resolution [Lp/cm] $R_L = \frac{1}{2 \cdot r \cdot \theta} = \frac{M}{Z_L \cdot \theta}$ [Lp/cm] (6)

長さ "a" がフィルム上に生ずる (焦点の長さ方向) 半影の大きさ : $H=\frac{n}{m} \cdot (a)$ $\cdots \cdots (7)$

$$H = Z_L \cdot \theta = \frac{M}{R_I} \cdot \dots (8)$$

$$\frac{n}{m} \cdot (a) = \frac{M}{R_L}$$

$$(2) \overrightarrow{\pi} \frac{n}{m} = (M-1) \cdots (9)$$


$$(M-1) \cdot (a) = \frac{M}{R_L}$$

$$a = \frac{M}{(M-1) \cdot R_L} \cdot \dots (10)$$

$$R_{w} = \frac{M}{Z_{w} \cdot \theta} \cdot \dots (11)$$

写像乱れ個所径: $Z_{\scriptscriptstyle W}$

$$b = \frac{M}{(M-1) \cdot Rw} \cdot \dots \cdot \dots \cdot (12)$$



実効焦点の幅方向解像限界

実効焦点の幅方向寸法: b